MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013583498 R OBLEA N° 263175664

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	90496500613277
Modelo	OH 1115L	Año	2005	Chasis N°	8AB3900535A130798
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (14.030)/(19.120)/(%3)/(%4) KNW. PESO (7640) KGS.		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	09:47:31	09:52:44	00:04:13	00:05:13

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 01/07/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 01/07/2026