Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
3TXtCzF29A

Serie W

CERTIFICADO Nº 0302717

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** LGH SRL
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30715584804
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: RUTA NAC 12 KM 1233 S/N
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): VILLA OLIVARI
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3486
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 3758 414122 3754457734
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: AF489AH
10 **REGISTRO /** RENAVAM: B80388
11 **AÑO /** ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 03/07/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 03/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **03/07/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICADORA COVEMA S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-094
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. PEDRO SEGALLA
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 12945(COPIME)
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R450 A6X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR6X200++N4019176+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 **TARA /** TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA B (Dec. 32/2018).

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8408179
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 450 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CTE CMG CI CP CF
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CAMIÓN TRACTOR
TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5127414
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESCERODOSSIETEUNOSIETE

RTO

Escaneado con CamScanner





3TXtCzF29A

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARAC

Escaneado con CamScanner