

MS V-0956836

...aria
...Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
6b3TK9gzG

Serie V

...RTIFICADO Nº 0956836

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

07 TITULAR/ PROPIETARIO:	TSCHOPP JOSE ELADIO Y OTRO (*)
08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20162813979
09 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MARIANO MORENO N 173
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	GENERAL CAMPOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3241
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0345
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
03 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
01 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**DSC931**
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 ANO / ANO:	2001
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	29/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	29/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**29/01/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HECTOR DANIEL PALOPOLO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

40 ALTURA / ALTURA:	3,40 m.
41 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
42 LARGO / COMPRIMENTO:	9,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RUTERA
24 MODELO/ MODELO:	2001
25 NUMERO/ NUMERO:	851
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28200
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TSCHOPP JOSE ELADIO
FCM Nº: 5188756
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISOCHOTRESSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

...áxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO)



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	*Vencimiento*

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION