REVISION TECNICA OBLIGATORIA

VALIDO HASTA

RTO

dpzkmGQM

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3,76 m
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 11,50 m

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: MONTENEGRO
- MODELO / MODELO: S.B.V.2
- NUMERO / NUMERO: 37998
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE NEUMATICOS / TIPO DE PNEUS: 11/20
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000

MOTOR / MOTOR

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DE CARGA: CF CMG CP
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: PESSOLANI JUAN JOSE
FCM Nº: 5187507
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

- TITULAR PROPIETARIO: PESSOLANI JUAN JOSE Y OTRO (*)
- CUIT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20230913081
- DOMICILIO / ENDEREÇO: BROWN Nº2315
- CIUDAD / MUNICIPIO: CONCORDIA
- CODIGO POSTAL / CEP: 3200
- TELEFONO / TELEFONE: 0345
- E-MAIL / E-MAIL (*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: SZF136
- REGISTRO / RENAVAM: 0310874
- AÑO / ANO: 1980
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/07/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 29/07/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HECTOR DANIEL PALOPOLO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISOCHODOSOCHO

MERCOSUR

... estado y/o con fijación inadecuada


090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRIANGULARES TRASERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO	
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)	Página 1 de 1

Certificado: V-956828





RTO

dpztkmGQM

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENCIÕES DO VEÍCULO
2.60 m.
13.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
MONTENEGRO
S.B.V.2
37888
3
1D-2D
28500

MOTOR / MOTOR

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CF CMG CP
SEMIRREMOLQUE
TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: PESSOLANI JUAN JOSE
FCM Nº: 51187507
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

SZF136

29/07/2026
29/07/2026
29/01/2027

MERCOSUR


ORIGINAL

CERONUEVECINCODSEISOCHODOSOCHO

RTO

Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas retroreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRIANGULARES TRASERAS)


Página 1 de 1
Certificado: V-956828