
MS V-0600964
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
TECNICA OBLIGATORIA
25
VALIDO HASTA
26
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3ArVt3a2m
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SR CG 02 01 14.50 M LARGO
25 NUMERO/ NUMERO: 8B8GSRA3FGM006720
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CMG CPG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4652155
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GIAROLI HNOS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30711864713
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV BALLOFET 1980
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0351 152338643
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PJV735
10 REGISTRO / RENAVAM: A397469
11 AÑO / ANO: 2015
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
MERCOSUR
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2100
SAN RAFAEL - MENDOZA
ORIGINAL
CEROSEISCEROCERONUEVESEISCUATRO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	.

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 15/12/2025	HORA HI: 09:59 / HF: 10:42	Nro. 026-01085764

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GIAROLI HNOS S.A	DOMINIO PJV735	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS RANDON	SR CG 02 01 14.50 M LARGO	8B8GSRA3FGM006720
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4430	11.32	10.96	3.18	51.27	CO(%)	HC(ppm)
2	3138	9.52	9.32	2.1	61.2	NOX	
3	3044	9.1	8.32	8.57	58.34		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	10612					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	10612	11.25	11.41	1.4	56.23 / 21.77	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

TREBUL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2530
SAN RAFAEL - MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Vega, Luciano A	Ing. Grassa, Fernando Mat. Nº 78 de CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: V-600964