Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1J67cHCL9R

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0203986

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 33710671929
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	BV. SEGUI 7459
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	ROSARIO
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2000
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	3415641446
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	GRUPO5SRL@GMAIL.COM
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**NUU260**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A209351
11	**AÑO** / ANO:	2014
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	16/07/2026
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	16/07/2026
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**16/07/2027**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
18	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MATÍAS G. FRASCARELLI
19	**N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	2-5546-7(I.C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	3.60 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	RANDON
24	**MODELO**/ MODELO:	SR-CG-02+01
25	**NUMERO**/ NUMERO:	8B8GSRA3FEM005676
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG CF CP CTE
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5156376
Nro. de ICM: 135319
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROTRESNUEVEOCHOSEIS

MERCOSUR
RTO





1J67cHCL9R

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

SEMIRREMOLQUE

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 16/07/2026	HORA HI: 13:49 / HF: 15:02	Nro. **054-01118623**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **NUU260**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3FEM005676
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5457	14.81	14.18	4.25	54.15	CO(%)	HC(ppm)
2	2422	5.26	6.88	23.55	51.09	NOX	
3	3135	9.69	8.16	15.79	58.04	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	11014				54.59	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	11014	9.65	8.71	9.74	16.99	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (JUEGO EN RODAMIENTOS)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (REGISTRAR FRENO 2° EJE IZQ.)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Alfonso Ayala, Jhonatan	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

Certificado: W-203986