
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA.
W-0184297
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5ga3LIRC4z
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA:
ANCHO / LARGURA: 3.10 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 2.60 m.
14.50 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO: 9ADPSRA3F6M224430
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): 13000
CMT / CMT (*):
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
POTENCIA / POTENCIA(*):
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CF CI CP CMG SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NÚMERO (*):
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5136727
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA 1.40 mts
TITULAR/ PROPIETARIO: EL SOSNEADO S.R.L
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30644341514
DOMICILIO/ ENDEREÇO: SANTA FE 1043
CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
TELEFONO/ TELEFONE: 2604430134
E-MAIL/ E-MAIL(*): ELSOSNEADO@SPEEDY.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FVC211
REGISTRO / RENAVAM: 880331
AÑO / ANO: 2006
CATEGORIA VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/07/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/07/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROUNOOCHOCUATRODOSNUEVESIETE
MERCOSUR
10101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o
encia de corrosión (presencia de corrosión)
10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas
orreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)
Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
DIRECTOR TECNICO
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Becerra, Nahuel R.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Ing. Hueso, Leonardo J.
Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)
Página 1 de 1
Certificado: W-184297