



mZZTEQ1eKY

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
mZZTEQ1eK

Serie V

CERTIFICADO Nº 0952024

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: MIRET HERNAN ALEJANDRO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20293988316
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ALVEAR 2029
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: COLON
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3280
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03447 15645112
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
09 DEPARTAMENTO / PROVÍNCIA / UF: ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DKH850
10 REGISTRO / RENAVAM: A313903
11 AÑO / ANO: 2000
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/06/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/06/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 09/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: OSLOMARPE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-125
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ADRIAN JAVIER DAL MASSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 4782(CPIAYA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: T 114 GA 4X2 NZ 330
25 NUMERO/ NUMERO: Y3518250
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 3139142
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 069171

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5069815
Nro. de ICM: 175545
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600,0

ORIGINAL

CERONUEVECINCODOSCERODOSCUATRO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-125	FECHA 09/06/2026	HORA HI: 11:05 / HF: 11:14	Nro. **125-01093810**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MIRET HERNAN ALEJANDRO	DOMINIO **DKH850**	AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T 114 GA 4X2 NZ 330	Y3518250
MOTOR	SCANIA	T114 GA 4X2 NZ330	3139142
TACOGRAFO LIMITADOR	VDO No		069171
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 26.80
1		6574	22.42	19.26	14.09	64.63	CO(%)	HC(ppm)
2		8041	27.72	22.39	19.23	63.53	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	87.4 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		14615				64.02	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	14615	16.11	12.91	19.86	20.24	DERIVA	-2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sosa, Angel A.	Ing. Dalmasso, Adrian Javier Mat. Nº: 4782(CPIAyA)

Certificado: V-952024