Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
52dCAvyqLY

Serie V

CERTIFICADO Nº 0956266

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO	DI GIACOMO HORACIO CEFERINO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20184909767
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO	MAGNASCO 290
04 CIUDAD/ MUNICIPIO	GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*)	2820
06 TELEFONO/ TELEFONE	03446 423050 428569 15622173 72
07 E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	CXY954
10 REGISTRO / RENAVAM	90139
11 ANO / ANO	1999
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	07/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	07/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	07/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-006
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41560(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO	13.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA	HERMANN
24 MODELO/ MODELO	S.PA.3E.71
25 NUMERO/ NUMERO	8D9SPA3E719900710
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
28 TARA / TARA (*)	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
31 CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*)	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
37 TIPO/ TIPO	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*)	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

FCM Nº: 5136275
Nro. de ICM: 180644
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISDOSSEISSEIS

RTO CUIX



52dCAvyqLY

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIRREMOLQUE CAJA CERRADA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUAD FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO