Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
G9NzuLn1A

Serie W

CERTIFICADO Nº 0185620

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	FLORES LEANDRO DARIO ISAAC
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20286846670
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	9 DE JULIO NORTE 32 LA CONSULTA
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN CARLOS
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5569
06	TELEFONO/ TELEFONE:	2622 15438072
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AH479CN
10	REGISTRO / RENAVAM:	-
11	AÑO / ANO:	2025
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/07/2026
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	01/07/2026
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	01/07/2027
16	CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18	RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
19	Nº DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	7831 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO: ING. F. GRASSO
ASIGNATURA RESP. TECNICO
ING. ELECTROMECANICO
DIRECTOR TÉCNICO
7831 A

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
21	ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22	LARGO / COMPRIMENTO:	7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	MARCA / MARCA:	SCANIA
24	MODELO/ MODELO:	G460 A6X2
25	NUMERO/ NUMERO:	+9BSG6X200++T4101524+
26	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31	CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	8488766
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34	POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CPG CTE CMG
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	45263667

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5121026
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROUNOOCHOCINCOSEISDOSCERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 01/07/2026	HORA HI: 13:24 / HF: 13:46	Nro. **026-01090840**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: FLORES LEANDRO DARIO ISAAC	DOMINIO **AH479CN**	AÑO 2025

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G460 A6X2	+9BSG6X200++T4101524+
MOTOR	SCANIA	G460 A6X2	8488766
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		45263667
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.20
1		5440	12.35	14.32	13.76	49.98	CO(%)	HC(ppm)
2		4060	18.63	18.58	0.27	93.43	NOX	
3		3800	10.6	10.72	1.12	57.19	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	78.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		13300				65.3	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	1330	10.6	10.72	1.12	100.0	DERIVA	0.9 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO



EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA) ING. ELECTROMECÁNICO DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: W-185620

Escaneado con CamScanner