Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

6Ufg8yXk5T

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0956340

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: MORALES GRACIELA ITATI
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 27205775035
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PLANTA URBANO LOTE 15
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: RIACHUELO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3403
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3794276622
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): NOTIENE@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AD789AL**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A678048
11 **AÑO /** ANO: 2019
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 23/07/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 23/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **23/07/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

(*) **Llenado no obligatorio /** Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 3 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAA0973AK1000417
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CTE CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 5172237
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISTRESCUATROCERO

MERCOSUR





6Ufg8yXk5T

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO



MERCOSUR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

26

VALIDO HASTA

27

MS V-0956340

01 02 03 04 05 06 08 09 11 12

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 23/07/2026	HORA HI: 07:41 / HF: 07:58	Nro. **006-01048961**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MORALES GRACIELA ITATI	DOMINIO **AD789AL**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 3	8BAA0973AK1000417
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2290	5.55	6.0	7.5	51.41
2	1448	3.41	3.12	8.5	45.97
3	1684	4.05	4.02	0.74	48.85
4					
TOTAL	5422				49.16
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (BUJES DE TENSOR EN 3er EJE CON JUEGO LEVE)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (LUZ DE RETROCESO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P Ruta 14 Km 88 - Gch.

Certificado: V-956340