Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
QBZES0K1J6

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0200884

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30712345671
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	CHACABUCO 30
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2154
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	3751521993 3416478162
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	MHO251
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A5054
11 **AÑO** / ANO:	2013
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	07/07/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	07/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	07/11/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RUBEN DANIEL BARRA
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado Obligatorio Inspectores / Preenchido obrigatório Inspetores

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	2.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO:	AXOR 1933 S
25 **NUMERO**/ NUMERO:	9BM958207DB870094
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	926921U1014438
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CPG CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	08654388

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5135203
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 590.0

MERCOSUR
RUBEN DANIEL BARRA
INGENIERO AGRONOMO
MAT. PROF. 2-0690-3

ORIGINAL

CERODOSCEROCEROOCHOOCHOCUATRO







QBZES0K1J6

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nrð:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 07/07/2026	HORA HI: 11:20 / HF: 11:55	Nro. **032-01111067**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.	DOMINIO **MHO251**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207DB870094
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM926 LA	926921U1014438
TACOGRAFO LIMITADOR	VDO No		08654388
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.29
1	4692	11.22	12.4	9.52	51.32	CO(%)	HC(ppm)
2	3558	8.56	8.95	4.36	50.17	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8250				50.82	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8250	6.89	7.4	6.89	17.66	DERIVA	-2.9 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (tulipas tres marias color)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (carroceria estado)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (paragolpe trasero estado)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisuras)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo estado)

25(L) Otras Anomalias (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTOCENT) (bastidores)

APTO

INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Godoy, Pablo Alberto	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: W-200884