

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7fgRsSEgVw

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	PEREZ FABIAN ESTELIO
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CUIT 20236969267
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	LOPEZ Y PLANES 1867
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	CRESPO
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3116
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	3434541678
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA:	LOGISTICA@FABIANPEREZ.COM.AR
	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AG098UP
10 REGISTRO / RENAVAM:	B227500
11 AÑO / ANO:	2023
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	20/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	20/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**20/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ. S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO J. AURI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	4306(C.P.I.I.)
	FIRMA RESP. TECNICO ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R500 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSR6X200++P4037577+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 GMT / GMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8426460
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	500 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CI CF CPG CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10459934

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5163509
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 790.0

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESCEROSEISSEISCEROOCHO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		Ing. Auri, Gonzalo I.

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO





7fgRsSEgVw

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 20/07/2026	HORA HI: 10:50 / HF: 11:32	Nro. **090-01272090**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: PEREZ FABIAN ESTELIO	DOMINIO **AG098UP**	AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R500 A6X2	+9BSR6X200++P4037577+
MOTOR	SCANIA	DC 13 - EURO 5 SCR	8426460
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10459934
LIMITADOR	Sí		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3578	8.64	9.09	4.95	50.51
2	2692	6.35	6.19	2.52	47.48
3	2288	5.64	5.79	2.59	50.92
4					
TOTAL	8558				49.67
FRENO ESTAC. 3	8558	8.08	8.18	1.22	19.37

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.10	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	80.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.11	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (Retirar bandas traseras cebradas
)

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPI N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
		Ing. Auri, Gonzalo J.