Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6AVAaAc1uy

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0309079

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÂO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÂO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 33709481199
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	SARMIENTO Nº 648
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	GAIMAN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	9105
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	CHUBUT
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	GGZ818
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	39387
11 **AÑO** / ANO:	2007
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	17/07/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	17/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**17/07/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICACIÓN OLAVARRÍA S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-060
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIÁN RUSCONI
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	I013656(COPIME)

RUSCONI JULIAN
ING. ELECTROMECÁNICO
I013656

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO:	R420 4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO:	+9BSR4X2A0++73600492+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	8081561
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	SIEMENS VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	X

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5158905
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESCERONUEVECEROSIETENUEVE

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sarlingo, Iván	Ing. Rusconi, Julián Mat. Nº: I013656(COPIME)

Certificado: W-309079





6AVAaAc1uy

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-060	FECHA 17/07/2026	HORA HI: 11:58 / HF: 12:16	Nro. **060-01174534**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.	DOMINIO **GGZ818**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R420 4X2	+9BSR4X2A0++73600492+
MOTOR	SCANIA	XX	8081561
TACOGRAFO LIMITADOR	SIEMENS VDO No		X
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4530	10.5	10.6	0.94	47.48
2	2140	5.4	4.9	9.26	49.06
3					
4					
TOTAL	6670				47.99
FRENO ESTAC. 2	6670	5.0	6.2	19.35	17.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.16
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	91.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sarlingo, Iván	Ing. Rusconi, Julián Mat. Nº: I013656(COPIME)

Certificado: W-309079