

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GNC Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 14/05/2026	HORA HI: 14:44 / HF: 15:08	Nro. **016-01082951**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL	DOMINIO **OAO480**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++F3856842+
MOTOR	SCANIA	DC11	8243377
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09225320
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.15
1	4510	12.98	13.59	4.49	60.05	CO(%)	HC(ppm)
2	2197	5.27	6.12	13.89	52.85	NOX	
3	1295	3.24	3.27	0.92	51.24	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	86.6 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8002				56.65	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8003	5.97	6.62	9.82	16.04	DERIVA	-2.92 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (TRASERAS SOLO ROJAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		

Apto	Martínez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)	Página 1 de 1

Certificado: V-953003





RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 7evQROE29

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3,60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6,60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: P360 A6X2
- NUMERO / NUMERO: +9BSP6XZD0++F3856842+
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): 8243377
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NUMERO (*): 09225320

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5006601
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 460.0

Certifico que el vehículo identificado no presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: UDRIZARD VIVIANA ISABEL
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27222301241
- DOMICILIO / ENDEREÇO: ITUZAINGO Nº2045
- CIUDAD / MUNICÍPIO: CONCORDIA
- CODIGO POSTAL / CEP (*): 3200
- TELEFONO / TELEFONE: 3454019469
- E-MAIL / E-MAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: OAO480
- REGISTRO / RENAVAM: B247303
- AÑO / ANO: 2014
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 14/05/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 14/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 14/05/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOTRESCEROCEROTRES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-953003





7evQROE29O

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo , art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
ENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencim

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

HA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION FIRMA / ACL



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

A SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
RT 040-016	FECHA 14/05/2026	HORA HI: 14:44 / HF: 15:08	Nro. **016-01082951**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL	DOMINIO **OAO480**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++F3856842+
MOTOR	SCANIA	DC11	8243377
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09225320
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4510	12.98	13.59	4.49	60.05
2	2197	5.27	6.12	13.89	52.85
3	1295	3.24	3.27	0.92	51.24
4					
TOTAL	8002				56.65
FRENO ESTAC. 2	8003	5.97	6.62	9.82	16.04

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.15
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.92 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (TRASERAS SOLO ROJAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-953003