Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TECNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI	PASAJEROS (--------)	VTV (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 040-015	FECHA 03/07/2026	HORA HI: 11:28 / HF: 11:47	Nro 015-01069477

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR	DOMINIO HEZ662	AÑO 2008

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS SCANIA	G340B4X2	+9BSG4X200++93627396+
MOTOR SCANIA	G340	8108643
TACOGRAFO SIEMENS		07044753
LIMITADOR No	TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTV: -	PLANO VTV No: -
-		

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJE	BASCULA
1	4457
2	3627
3	
4	
TOTAL	8084
PBMA/ PBTAC 2	8084

CONTROL DE FRENOS

FZA. EJE	FZA. EJE	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.78	11.13	3.14	50.11
8.67	7.46	13.96	45.33
			47.97
7.16	6.52	8.94	17.25

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.20
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EST. ESCAPE	101.0 dBA	
INT. PESAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-0.81	dm/km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificacion o reparación del vehiculo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehiculo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silentblocks) (2DO EJE BUJES DE ELASTICO)

09030204(L) Carroceria > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (LADO CONDUCTOR)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DELANTERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Dario Mat. Nº 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-956950





2j1p7157ll

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34)	Nro - *
Denominación del Art. 33 (DNRA)	CAMIÓN TRACTOR C/CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2j1p7l57ll

Serie V

CERTIFICADO N° 0956950

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PERIÓDICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP VTC X

Certifica que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 152/97.
Certifica que o veículo identificado neste certificado cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 152/97.

- TITULAR/PROPIETARIO: CARRILLO WALTER SALVADOR
- CUIT / CUIT - DNI / CPF: CUIT 20214252377
- DOMICILIO/ENDEREÇO: BVARD FRANCOU 2307
- LOCALIDAD/MUNICÍPIO: VILLA ELISA
- CÓDIGO POSTAL / CEP: 3265
- TELÉFONO / TELEFONE: 3447 480716
- E-MAIL / E-MAIL: TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO/PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRÍCULA / DOMÍNIO / PLACA: HEZ662
- REGISTRO / RENAVAM: 105197
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHÍCULO/CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 03/07/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/07/2027
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
- NÚMERO ÚNICO DE INSPECCIÓN:
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 040-015
- CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. ROBERTO DARIO BOZZOLO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO Nº DE REGISTRO: 40805(E.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Não de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.50 m
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: G340B4X2
- NÚMERO / NÚMERO: 9BSG4X200++936273964
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- SARA / SARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NÚMERO / NÚMERO (*): 6168643
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA:

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCERIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CI CMG
- TIPO DE VEHÍCULO / TIPO DE VEÍCULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAMA ABIERTA)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): SIEMENS
- NÚMERO / NÚMERO (*): 07044753

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM N°: 5126797
Nro. de ICM: 190473
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 680.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISNUEVECINCOCERO