

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
1FmdYfURyf

Serie V

CERTIFICADO N° 0955150

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifica que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifica que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/PROPIETARIO: BASTIDA GASTON OSVALDO
- RUT / DUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20333706955
- DOMICILIO/ENDEREÇO: ALVARADO 1166
- CIUDAD/MUNICÍPIO: VILLA ELISA
- CÓDIGO POSTAL/CEP: 3265
- TELEFONO/TELEFONE: 03447 15417899 481323
- E-MAIL/E-MAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
- MATRÍCULA / DOMÍNIO / PLACA: **HAB735**
- REGISTRO / RENAVAM: A800224
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULAR/CATEGORIA VEÍCULO: N1
- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 08/06/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 08/06/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **08/06/2027**
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 040-015
- RESPONSABLE TÉCNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. CESAR OSCAR MARTINEZ
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41758(CIEER)

FIRMA RESP. TÉCNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO / MODELO: L 1624
- NUMERO / NUMERO: 9BM69501088573891
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): 906973U0759533
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CI
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO / REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5066978
Nro. de ICM: 224351
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOCINCOUNOCINCOCERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

(faces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (LADO ACOMPAÑANTE)



1FmdYfURyf

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

...igual que luces de posición

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (LADO ACOMPAÑANTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 040-015	FECHA 08/06/2026	HORA HI: 12:21 / HF: 12:51	Nro. **015-01069035**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BASTIDA GASTON OSVALDO	DOMINIO **HAB735**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM69501088573891
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 906	906973U0759533
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.37
1		3096	7.76	5.94	23.45	45.11	CO(%)	HC(ppm)
2		2545	6.07	6.61	8.17	50.79	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	93.6 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		5641				47.67	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	5641	4.37	4.84	9.71	16.64	DERIVA	1.01 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA CORTA LADO EJE)

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO EJE BUJES DE ELASTICO)

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (LADO ACOMPAÑANTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Martinez, César Oscar Mat. Nº: 41758(CIEER)

Certificado V-955150

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5066976	08/06/2026 12:49






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
HAB735	9BM6950108B573891	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
MERCEDES BENZ	L 1624	2008

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
2	2	600.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.20 m	26.00 m	8.30 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
8.30 m	4.50 m	5.00 m

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/3°	5.10 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.70 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
3096 kg	2545 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Cesar Oscar Martinez Matrícula: 41750	