Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1Bq4NfgKng

Serie V

CERTIFICADO Nº 0873927

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: DON CARLOS S.R.L
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30710684703
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CAMPO LA CHOZA ZONA RURAL
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: LAS HIGUERAS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5805
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0358 4631355
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): BLOQUERA_NORTE@YAHOO.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA**: **AB010CJ**
10 **REGISTRO / RENAVAM**: B177934
11 **AÑO / ANO**: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO**: 05/03/2026
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO**: 05/03/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO**: **05/03/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: ALBERTENGO HUGO ALFREDO
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 050-044
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. EDUARDO JAIME GIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2695(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA**: 3.80 m.
21 **ANCHO / LARGURA**: 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO**: 7.25 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA**: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH540 4X2 T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVRG40A8HE838674*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)**: 1S-2D
28 **TARA / TARA (*)**: -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL**: 24000
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)**: -
31 **CMT / CMT (*)**: CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*)**: D13901806C2E
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)**: GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*)**: 540 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS**: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CTE CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09563185

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4836508
Nro. de ICM: 4710
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1050.0

Ing. EDUARDO J. GIL
Director Técnico Sustituto
Mat. 2169476/2695
Taller Regional del Sur

(*) Llenado no obligatorio / Ítem de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETETRESNUEVEDOSSIETE

MERCOSUR

MOTOR VOLVO





1Bq4NfgKng

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR C/DORM. CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-044	FECHA 05/03/2026	HORA HI: 19:10 / HF: 19:17	Nro. **044-01135487**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DON CARLOS S.R.L	DOMINIO **AB010CJ**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLVO	FH540 4X2 T	*9BVRG40A8HE838674*
MOTOR VOLVO	D13	D13901806C2E
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR Sí		09563185
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4520	11.82	11.72	0.85	53.09
2	3510	10.82	9.33	13.77	58.52
3	2160	5.66	6.86	17.49	59.09
4					
TOTAL	10190				56.23
FRENO ESTAC. 2	10190	10.14	8.83	12.92	18.98

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	1.11
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.3 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	2.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (1 ER EJE EXTREMO DELANTERO DE LA BARRA CORTA CON JUEGO.)

Ing. EDUARDO J. GIL
Director Técnico Sustituto
Mat. 21694760/2695
Taller Regional del Sur

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CEBALLOS, JONATHAN	Ing. GIL, EDUARDO JAIME Mat. Nº: 2695(CIEC)