Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2PdEWwBkr

Serie W

CERTIFICADO Nº 0195469

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

10 TITULAR / PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
11 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
12 DOMICILIO / ENDEREÇO:	RUTA PROVINCIAL 90KM 2.5
13 CIUDAD / MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
14 CODIGO POSTAL / CEP(*):	2919
15 TELEFONO / TELEFONE:	03400474001 3400510831
16 E-MAIL / E-MAIL(*):	TPREB@CABLENET.COM.AR
17 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
18 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AD665XP
19 REGISTRO / RENAVAM:	A071078
20 AÑO / ANO:	2019
21 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
22 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	~~28/05/2026~~
23 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/05/2026
24 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	28/05/2027
25 CENTRO DE REVISION TECNICA:	DILET ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
26 CODIGO CENTRO DE REVISION:	100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
27 RESPONSABLE TECNICO:	ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	2-0690-3(C.I.E)

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
D.I.E Nº 2-0690-3

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	7.10 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO / MODELO:	19.360 HR
25 NUMERO / NUMERO:	9536R8272KR904032
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	36591200
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO / TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CI CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*):	-
43 NUMERO / NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5038861
Nro. de ICM: 221795
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1300.0
Decreto 032/2018 tractor 52.5T categoria "D" potencia 360CV

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

CEROUNONUEVECINCOCUATROSEISNUEVE

CRT 100-032

IDENTIFICACION DEL VEHICULO





2PdEWwBkrb

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 28/05/2026	HORA HI: 08:40 / HF: 09:31	Nro. **032-01110404**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.		DOMINIO **AD665XP**	AÑO 2019
MARCA	**MODELO**	**NÚMERO**	
CHASIS VOLKSWAGEN	19.360 HR	9536R8272KR904032	
MOTOR CUMMINS	ISF 8.9 EURO V	36591200	
TACÓGRAFO			
LIMITADOR	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-	
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.29
1	4868	12.34	13.89	11.16	54.93	CO(%)	HC(ppm)
2	2242	7.0	6.32	9.71	60.56	NOX	
3	2014	6.2	5.97	3.71	61.6	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	9124				57.78	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	9124	8.16	8.9	8.31	19.06	DERIVA	3.2 (m/Km)
FRENO ESTAC. 2							

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsab técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (stop izq)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (trasera izq)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas con fisura)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (trasero derecho)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas todas deterioradas)

INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Olmos Cantero, Agustin	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: W-195469