Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
42BBxzALpK

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0201041

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	RUTA PROVINCIAL 177KM 2.5
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2919
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	03400474001 3813023434
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**PCT917**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A333468
11 **AÑO** / ANO:	2015
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	18/07/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	18/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**18/07/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARCO L. MONTECCHIA
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	MARCO LUIS MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL M.N. 25185 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.) I.C.I.E. Nº 2-5185-2

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	2.75 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.55 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO:	19320 E
25 **NUMERO**/ NUMERO:	9535J8277FR518683
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 **TARA** / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	36512011
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*):	320 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CF CP CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5160933
Nro. de ICM: 340086
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 955.0
Decreto 032/2018 tractor 52.5T categoria "D" potencia 320cv

MERCOSUR

ORIGINAL

CERODOSCEROUNOCEROCUATROUNO





42BBxzALpK

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/DORM C/PLATO DE ENGANCHE
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 18/07/2026	HORA HI: 08:10 / HF: 08:36	Nro. **032-01111266**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **PCT917**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8277FR518683
MOTOR	CUMMINS	6CTAA83L	36512011
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4588	12.33	13.94	11.55	58.37
2	2206	6.4	5.43	15.16	54.67
3	1972	5.32	5.79	8.12	57.43
4					
TOTAL	8766				57.22
FRENO ESTAC. 2	8766	7.35	8.0	8.13	17.85

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.33
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.43 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (paragolpe tras. estado)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas con fisura)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (3er eje guardabarros)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo de velocidad estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (todas las bandas estado)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Segovia, Alan R.	MARCO MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL Ing. Montecchia, Marco L. Mat. Nº: 2-5185-2 (C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-201041