MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013555549 R OBLEA N° 262971363

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	HGQ414
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965UO727895
Modelo	BMO 390	**Año**	2008	**Chasis N°**	8AB3900547A132166
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(32)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9.670)/(14.190) KNW.		-

Tiempos:	H. INGR.: 11:38:59	H. EGR.: 11:43:54	TTL: 00:03:16	TTE: 00:04:55

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 06/05/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 06/05/2026