MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013609893 OBLEA N° 271885365

Conductor	JOSE LUIS RUGILO			Titular	MYRIAN FABIANA RIVERA
Documento	DNI 12610308			Documento	DNI 21507679
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KAO091
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO929240
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA138023
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/02/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(34)%. FUERZAS IZQ./DCH. (13.160)/(19.960) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 08:53:24	H. EGR.: 09:11:31	TTL: 00:11:19	TTE: 00:18:07

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURATA. LESCANO

FECHA: 21/08/2026

Impreso: 21/08/2026

#D 1

Página 1