MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013597349 **OBLEA N° 271165913**

Conductor	RENE PICCININI			Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698			Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GKV104
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904924U0667581
Modelo	758-LO-914	Año	2007	Chasis N°	9BM68827668463546
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/01/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(38)%. FUERZAS IZQ./DCH. (6.900)/(11.070) KNW.		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H. INGR.: 11:49:53	H. EGR.: 12:02:06	TTL: 00:11:29	TTE: 00:12:13

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,88

Consultas al: 02320-442080

Planta N° 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable
INSP. W MOTES / I. SOSA / A. LESCANO

FECHA: 28/07/2026

Impreso: 28/07/2026