MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013515865 R **OBLEA N° 262967079**

Conductor	HORACIO B. ROJAS			**Titular**	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 31541958			**Documento**	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	KLK129
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973U0948065
Modelo	BMO 368 VERSION 1618	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AB368185CA138592
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.09.004	LUCES REGLAMENTARIAS-PROYECTORES ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:17:17	11:28:05	00:10:13	00:10:48

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 11/02/2026

Impreso: 11/02/2026

IGINAL