MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013514703 OBLEA N° 262966794

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | MARIANO ALVAREZ | | | Titular | LAURA V. SANTILLAN |
| Documento | DNI 43262295 | | | Documento | DNI 27627805 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | JSV430 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 904973UO908050 |
| Modelo | BMO 368 | Año | 2011 | Chasis N° | 8AB368185BA137139 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/2026 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.730)/(21.040) KNW. | | |
| 11.03.002 | SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 13:53:07 | H. EGR.: 13:58:48 | TTL: 00:03:34 | TTE: 00:05:41 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES** USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING.W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 09/02/2026

ORIGINAL

Impreso: 09/02/2026

#D:2

REPÚBLICA ARGENTINA

# CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

ATJ46533

DOMINIO: **JSV430** T

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: BMO 368 VERSION 1618L/55 CA

TIPO: OMNIBUS

USO: PÚBL.-TRAN. PASAJ. INTERJUR.

CHASIS: 8AB368185BA137139

MOTOR: 904.973-UO-908050

VENCE: 23/01/2024

TRANSP. CARGA/PASAJEROS
HABILITADO NO VENCE

DNRPA

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

Presidencia de la Nación

**AUTOMOTOR** **IDENTIFICACION**

**TITULAR: SANTILLAN LAURA VANESA**
**DOC.: D.N.I. 27627805**

DOMICILIO: FRAY CAYETANO RODRIGUEZ N: 1315 Piso: --
Depto.: --- TIGRE BUENOS AIRES

DNRPA

DRA. LUCIANA ADORANTE
INTERVENTORA TITULAR
REG. PROP. AUTOMOTOR
JOSE FIRMA LAZ N 5

EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DNRPA

MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013514703 OBLEA N° 262966794

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | MARIANO ALVAREZ | | | Titular | LAURA V. SANTILLAN |
| Documento | DNI 43262295 | | | Documento | DNI 27627805 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | JSV430 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 904973UO908050 |
| Modelo | BMO 368 | Año | 2011 | Chasis N° | 8AB368185BA137139 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/2026 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.730)/(21.040) KNW. | | |
| 11.03.002 | SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 13:53:07 | H. EGR.: 13:58:48 | TTL: 00:03:34 | TTE: 00:05:41 |
|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 09/02/2026

#D:2

MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013610403 R** **OBLEA N° 271885663**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | HORACIO B. ROJAS | | | Titular | LAURA V. SANTILLAN |
| Documento | DNI 31541958 | | | Documento | DNI 27627805 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | JSV430 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 904973UO908050 |
| Modelo | BMO 368 | Año | 2011 | Chasis N° | 8AB368185BA137139 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/02/2027 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.860)/(18.320) KNW. | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 15:41:46 | H. EGR.: 15:51:56 | TTL: 00:08:58 | TTE: 00:10:10 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 21/08/2026

ORIGINAL

Impreso: 21/08/2026

#D:1