MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013514703 OBLEA N° 262966794

Conductor	MARIANO ALVAREZ			Titular	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 43262295			Documento	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO908050
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA137139
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.730)/(21.040) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:53:07	H. EGR.: 13:58:48	TTL: 00:03:34	TTE: 00:05:41

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING.W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 09/02/2026

ORIGINAL

Impreso: 09/02/2026

#D:2

REPÚBLICA ARGENTINA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

ATJ46533

DOMINIO: **JSV430** T

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: BMO 368 VERSION 1618L/55 CA

TIPO: OMNIBUS

USO: PÚBL.-TRAN. PASAJ. INTERJUR.

CHASIS: 8AB368185BA137139

MOTOR: 904.973-UO-908050

VENCE: 23/01/2024

TRANSP. CARGA/PASAJEROS
HABILITADO NO VENCE

DNRPA

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

Presidencia de la Nación

AUTOMOTOR **IDENTIFICACION**

TITULAR: SANTILLAN LAURA VANESA
DOC.: D.N.I. 27627805

DOMICILIO: FRAY CAYETANO RODRIGUEZ N: 1315 Piso: --
Depto.: --- TIGRE BUENOS AIRES

DNRPA

DRA. LUCIANA ADORANTE
INTERVENTORA TITULAR
REG. PROP. AUTOMOTOR
JOSE FIRMA LAZ N 5

EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DNRPA

MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013514703 OBLEA N° 262966794

Conductor	MARIANO ALVAREZ			Titular	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 43262295			Documento	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO908050
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA137139
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.730)/(21.040) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:53:07	H. EGR.: 13:58:48	TTL: 00:03:34	TTE: 00:05:41

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 09/02/2026

#D:2

MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013610403 R **OBLEA N° 271885663**

Conductor	HORACIO B. ROJAS			Titular	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 31541958			Documento	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO908050
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA137139
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/02/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.860)/(18.320) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 15:41:46	H. EGR.: 15:51:56	TTL: 00:08:58	TTE: 00:10:10

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 21/08/2026

ORIGINAL

Impreso: 21/08/2026

#D:1

MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013610403 R **OBLEA N° 271885663**

Conductor	HORACIO B. ROJAS			Titular	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 31541958			Documento	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO908050
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA137139
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/02/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12.860)/(18.320) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 15:41:46	H. EGR.: 15:51:56	TTL: 00:08:58	TTE: 00:10:10

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 21/08/2026

ORIGINAL

Impreso: 21/08/2026

#D:1