MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013563738 R — **OBLEA N° 263174423**

Conductor	MARIELA E. MARTINEZ			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 23328649			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	FVA980
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904925UO658475
Modelo	BM0390	Año	2006	Chasis N°	8AB3900564A131216
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/09/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12)/(17.830) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 08:48:42	H. EGR.: 08:59:28	TTL: 00:10:46	TTE: 00:10:46

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/05/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 22/05/2026