MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013536502 **OBLEA N° 262970131**

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KK5590
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0948705
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138682
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/09/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 11:50:27	H. EGR.: 12:16:10	TTL: 00:25:00	TTE: 00:25:43

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 27/03/2026

Página 1