MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013559711 OBLEA N° 263174206

Conductor	NORTHBUS S.R.L.			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	CUIT 30-70825832-2			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JUY229
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0901528
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA136943
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 09:31:26	H. EGR.: 09:41:50	TTL: 00:07:29	TTE: 00:10:24

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87568,45

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 14/05/2026

Impreso: 14/05/2026