MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013464659 R **OBLEA N° 262357644**

Conductor	EDUARDO D. BELVEDERE			Titular	EDUARDO D. BELVEDERE
Documento	DNI 20485731			Documento	DNI 20485731
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KAB518
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0902164
Modelo	OH-1518	Año	2011	Chasis N°	9BM368004BB742592
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.05.090	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (16.430)/(10.640) KNW.		

Tiempos	H. INGR.: 10:49:29	H. EGR.: 11:14:00	TTL: 00:24:05	TTE: 00:24:34

OBSERVACIONES

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 24/10/2025

Impreso: 24/10/2025