MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

| Zona | 6 | Est. N° | 1 |
|---|---|---|---|

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013612468 OBLEA N° 271886922

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | BLANCA GONGORA | | | **Titular** | BLANCA GONGORA |
| **Documento** | DNI 22187340 | | | **Documento** | DNI 22187340 |
| **Marca** | FIAT | | | **Dominio N°** | MKL236 |
| **Tipo** | VEHICULOS LIGEROS | | | **Motor N°** | 7140556 |
| **Modelo** | DUCATO | **Año** | 2013 | **Chasis N°** | 93W245G84C2093263 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 28/02/2027 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 09:04:12 | H. EGR.: 09:17:33 | TTL: 00:06:55 | TTE: 00:13:21 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES** USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $48528,83

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 26/08/2026