MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 26 000600013609991 **OBLEA Nº**

Conductor	MATEO LOPEZ			Titular	CARLOS E. LOPEZ
Documento	DNI 45431199			Documento	DNI 23859455
Marca	AGRALE			Dominio Nº	HQJ418
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	D1A022247
Modelo	PIA	Año	2008	Chasis Nº	9BYC2Y1U9C004481
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 20/10/2026				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 20/10/2026	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.002	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA IZQUIERDA EXTERNO	X	
09.07.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: LUNETA/CRISTALES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION EN PARTE DELANTERA CENTRAL	X	
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (7.120)/(10.150) KNW.		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado
de Lun. a Vie. 7:30 a 11:30 y de 14 a 18:
Sábados de 8 a 12 hs.

Tiempos:	H. INGR.: 10:02:41	H. EGR.: 10:19:13	TTL: 00:10:54	TTE: 00:16:32

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 21/08/2026

Impreso: 21/08/2026