MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	4

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600041777280 OBLEA N°

Conductor	GABRIEL LOPEZ			**Titular**	LUZ ESQUIVEL
Documento	DNI 23859454			**Documento**	DNI 93618735
Marca	FIAT			**Dominio N°**	FLN592
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			**Motor N°**	224648955
Modelo	DUCATO	**Año**	2006	**Chasis N°**	93W244K716200899
Resultado	**CONDICIONAL**			**Cert. GNC**	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 19/10/2026				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 19/10/2026	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.003	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE GIRO: NO FUNCIONAN INDICADORES DE LUZ DE GIRO EJE 2	X	
02.04.003	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE GIRO: NO FUNCIONAN INDICADORES DE LUZ DE GIRO EJE 1	X	
02.06.003	LUCES REGLAMENTARIAS-BALIZAS: NO FUNCIONAN BALIZAS EJE 1	X	
02.06.003	LUCES REGLAMENTARIAS-BALIZAS: NO FUNCIONAN BALIZAS EJE 2	X	
02.01.002	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA ALTA		
03.09.003	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-DIRECCION DE POTENCIA: PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION DE POTENCIA		
05.06.006	SISTEMA DE SUSPENSION-PARRILLA DE SUSPENSION: BUJES DE GOMA DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARRILLA DE SUSPENSION INFERIOR EN PARTE DELANTERA DERECHA		
06.02.004	CHASIS-TRANSMISION: SOPORTE CAJA DETERIORADO		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE		

Tiempos:	H. INGR.: 11:17:18	H. EGR.: 11:28:31	TTL: 00:04:49	TTE: 00:11:13

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $48528,82**

Consultas al: 0800-345-3888

Planta Nº: 64 - PILAR
Firma y aclaración del responsable:
JUAN NAVARRO/GABRIEL ENRIQUEZ

FECHA: 19/08/2026

#D 10