Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6zJRo5rw2s

CERTIFICADO Nº 0671181

Serie V

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ECOTRANS S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710038992
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BUENOS AIRES 124
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2918
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB028KD
10 REGISTRO / RENAVAM:	109101842128
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	21/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	21/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	21/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM695053CB847358
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	457914U0969208
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4518690
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISSIETEUNOUNOOCHOUNO

MERCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: V-671181

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





6zJRo5rw2s

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 21/10/2025	HORA HI: 15:38 / HF: 16:35	Nro. **082-01295023**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional) — DOMINIO **AB028KD** — AÑO 2017

TITULAR: ECOTRANS S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM695053CB847358
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457	457914U0969208
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
CARROCERIA -		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4830	14.07	13.2	6.18	57.55
2	5040	12.4	11.3	8.87	47.93
3					
4					
					52.64
TOTAL	9870				22.73
FRENO ESTAC. 2	9870	12.29	9.72	20.91	

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.05
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	3.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas *Retrorreflectivas* > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS // RETIRAR *BANDAS BLANCAS TRASERAS*)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: V-671181