


# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 4w6s0z8QpJ

establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | MONCADA HECTOR ANTONIO |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 23149537619 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | CASEROS N120 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | GENERAL ALVEAR (EST.COLONIA |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5620 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 2625409824 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **AF560QB** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B224137 |
| 11 AÑO / ANO: | 2022 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 11/05/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 11/05/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **11/05/2027** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | INSPEC. TECNICA SAN JUSTO S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 010-084 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 10562(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 1.40 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 12.40 m. |

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | OMBU |
| 24 MODELO/ MODELO: | SBITBV3E |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8D914JBDTMP097093 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 3D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 25500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / GMT (*): | CATEGORÍA A (Dec. 32/2018) |

MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): | - |

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CPG CP CI CTE CMG CF |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4996968
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOCEROOCHOCEROSEISNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO




4w6s0z8QpJ

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |



UNIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Sí

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

(---------)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARGA 010-084 | PASAJEROS | 11/05/2026 | VT-A HI:17:43 / HF:18:25 | PARTICULAR 084-01216928 |
| CRT | GCP (Cargas Peligrosas) | | HORA | Nº |

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO — DOMINIO: AF560QB — AÑO: 2022

TITULAR: MONCADA HECTOR ANTONIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: OMBU | MODELO: SBITBV36 | | 8D914JBDTMP097093 |
| CHASIS: - | - | | - |
| MOTOR | | | |
| TACOGRAFO LIMITADOR: - | TCA (CAJA ABIERTA) | | - |
| CARROCERÍA | - | | - |
| CV | EXPTE. VTP | | PLANO VTP Nº |

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | MÁX. ADMISIBLE | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 2455 | | 6.62 | 6.15 | 7.1 | 53.02 | CO (%) | HC (ppm) |
| 2 | 2264 | | 5.75 | 6.73 | 14.56 | 56.19 | NOX | |
| 3 | 2455 | | 6.42 | 7.3 | 12.05 | 56.97 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| TOTAL | 7174 | | | | | 55.37 | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| FRENO ESTAC. 2 | 7174 | | 6.78 | 6.9 | 1.74 | 19.44 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RALENTÍ |
| | | | | | | | DERIVA | (m/Km.) |

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Fernandez, Jorge A | Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME) |

Página 1 de 1

Certificado: W-108069