Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
OO9K92NOv

Serie **W**

## CERTIFICADO Nº 0188042

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: HERALDICA S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30712155147
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CALLE PUBLICA 260
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: MAIPÚ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5523
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 736
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: AA297LN
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A532604
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/08/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/08/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2027
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: INSTECMECOSA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA** / ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.50 m.

**CHASIS BASTIDOR**/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: RANDON
24 **MODELO**/ MODELO: SR CG 02 01 14.50 M LARGO
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8B8GSRA3FGM007060
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

**MOTOR** / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA**/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CI CPG CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD**/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

**OBSERVACIONES** / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5196990
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA 1.40 MTS

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHOOCHOCEROCUATRODOS

MERCOSUR







OO9K92NOvy

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-055 | FECHA 01/08/2026 | HORA HI: 10:18 / HF: 10:47 | Nro. **055-01211687** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITULAR: HERALDICA S.A. | | DOMINIO **AA297LN** | AÑO 2016 |
| **MARCA** | **MODELO** | | **NÚMERO** |
| CHASIS RANDON | SR CG 02 01 14.50 M LARGO | | 8B8GSRA3FGM007060 |
| MOTOR - | - | | - |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | CA-PC (CAJA ABIERTA - | | - |
| - | EXPTE. VTP - | | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 4021 | 9.25 | 11.66 | 20.67 | 53.01 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 2326 | 6.51 | 6.05 | 7.07 | 55.04 | NOX | |
| 3 | 3659 | 8.78 | 10.98 | 20.04 | 55.05 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 10006 | | | | 54.23 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 2 | 10007 | 9.01 | 8.01 | 11.1 | 17.34 | DERIVA | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070/A

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Sarmiento Cornejo, Juan | Ing. Hueso, Leonardo J.<br>Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |



**Certificado: W-188042**

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

# FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 5196990 | 01/08/2026 10:40 |






## A. Datos de la Unidad

| 1 Dominio | 2 Número de Chasis | |
|---|---|---|
| AA297LN | 8B8GSRA3FGM007060 | |
| 33a Marca | 4 Modelo | 5 Año |
| RANDON | SR CG 02 01 14.50 M LARGO | 2016 |

## B. Características de Modelo

| 6 Categoría | 7 Tipo de Vehículo | 8 Tipo de Cabina | 9 Tipo de Tren | 10 Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|
| O4 | Semirremolque | S/Cabina | 1d2d | N/C |
| **11 Cantidad de Asientos** | **12a Tanques de Combustible** | **12b Capacidad Total de Combustible** | **13 Tipo de Vinculación** | **14 Tipo de Super Estructura** |
| N/C | N/C | N/C | Perno Rey | Caja Abierta / Portacontenedor |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 Altura | 16 Ancho | 17 Largo |
|---|---|---|
| 4.00 m | 2.60 m | 14.50 m |
| **18 Longitud de Articulación** | **19 Centro de Carga** | **20 Longitud de la Super Estructura** |
| 13.40 m | N/C | N/C |

| 21 Distancia entre Ejes | | | | | | | 22 Ancho del Eje Trasero | 23 Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 2.50 m | 2°/3° | 1.30 m | 3°/4° | N/C | 4°/5° N/C | 2.55 m | 3.40 m |

| 24a Peso 1er eje | 24b Peso 2do eje | 24c Peso 3er eje | 24d Peso 4to eje | 24e Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|
| 4021 kg | 2326 kg | 3659 kg | N/C | N/C |

**25 Datos Complementarios**

ALTURA DE PLANCHADA 1.40 MTS

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| INSTEC MEC S A<br>N° Taller: 55 | Nombre: Leonardo Hueso<br>Matrícula: 11070A | |