Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6GoGhJzdrz

Serie V

CERTIFICADO Nº 0853399

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	DISTRIBUIDORA MALDONADO S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30709512397
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	DIAGONAL 11/98 S.O. Nº 704
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MIGUEL DE TUCUMAN (EST.
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	4000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TUCUMÁN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE099EA
10 REGISTRO / RENAVAM:	A696789
11 AÑO / ANO:	2020
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/02/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CANIZARES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIO F. VALDEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IP00597(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLVO
24 MODELO/ MODELO:	FH 500 6X2 T
25 NUMERO/ NUMERO:	*9BVRG30C1LE870912*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	D13B025899C4E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CMG CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10091299

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4762344
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 820.0

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOTRESTRESNUEVENUEVE

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-853399

Scanned with CamScanner





6GoGhJzdrz

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Scanned with CamScanner



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 02/02/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 16:40	Nro. **059-01092449**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: DISTRIBUIDORA MALDONADO S.R.L.	DOMINIO **AE099EA**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 500 6X2 T	*9BVRG30C1LE870912*
MOTOR	VOLVO	VOLVO	D13802589 9C4E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10091299
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6098	15.78	15.46	2.03	52.22
2	3036	8.74	6.81	22.08	52.21
3	2168	7.68	7.01	8.72	69.07
4					
TOTAL	11302				55.45
FRENO ESTAC. 2	11302	8.85	7.88	10.96	15.09

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.24
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-853399

Scanned with CamScanner