Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3AjEKn9ALr

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0206032

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: MINIELLO Y CIA SRL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30709975281
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: ALMAFUERTE 47
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN LORENZO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2200
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3415155321 3415794911
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): CMINIELLO@NETCOOP.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AB697MD**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B279734
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 11/08/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 11/08/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **11/08/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: AXOR 1933 S
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM958207JB058952
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 926990U1201782
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CPG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09665005

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5223270
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 590.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROSEISCEROTRESDOS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Segovia, Alan R.	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: W-206032



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 11/08/2026	HORA HI: 16:13 / HF: 16:40	Nro. **032-01111739**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MINIELLO Y CIA SRL	DOMINIO **AB697MD**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207JB058952
MOTOR	MERCEDES BENZ	MB OM 926 LA	926990U1201782
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09665005
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4864	12.32	13.26	7.09	53.61
2	3664	8.32	10.23	18.67	51.61
3					
4					
TOTAL	8528				52.75
FRENO ESTAC. 2	8528	7.98	8.32	4.09	19.48

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.47
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	7.68 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bastidores de cargas peligrosas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Segovia, Alan R.	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: W-206032

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

Marca	Cat.	Modelo/Versión	WMI+VDS	Limitado	VIN Inicial	Motivo
MERCEDES-BENZ	N3	ATRON 1735/51	8AB695023	1	8AB695023HA703307	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1720/36	8AB958150	1	8AB958150HA800787	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1720/42	9BM958152	1	9BM958152JB057924	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1720/48	8AB958154	1	8AB958154HA800825	
MERCEDES-BENZ	N3	ACCELO 815 C/37	9BM979026	1	9BM979026JB058254	
MERCEDES-BENZ	N3	ACCELO 1016/37	9BM979076	1	9BM979076JB057794	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1419/48	9BM958134	1	9BM958134JB057895	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726 S/36	9BM958077	1	9BM958077JB058783	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726 S/36 CD	9BM958077	1	9BM958077JB057877	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726/42 CN	9BM958152	1	9BM958152JB058555	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726/42 CD	9BM958152	1	9BM958152JB057894	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726/48 CN	9BM958154	1	9BM958154JB060022	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 1726 A/42	9BM958078	1	9BM958078HB036989	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 2426/48 6X2 CE	9BM958164	1	9BM958164JB058657	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 2426/48 6X2 CD	9BM958164	1	9BM958164JB059141	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 2730 B/36	9BM958170	1	9BM958170JB058913	
MERCEDES-BENZ	N3	ATEGO 2730 K/36	9BM958170	1	9BM958170JB060820	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 1933 S/36 TB CD	9BM958207	1	9BM958207JB058430	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 1933/45 TB CD	9BM958203	1	9BM958203JB057243	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 2036 S/36 TE CD	9BM958433	1	9BM958433JB057775	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 2041 S/36 TE CD	9BM958433	1	9BM958433JB058716	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 3131/48 6X4 CE	9BM958264	1	9BM958264JB059819	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 3131 B/36 6X4 CE	9BM958260	1	9BM958260JB058715	
MERCEDES-BENZ	N3	AXOR 3131 K/36 6X4	9BM958260	1	9BM958260JB058717	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 2041 S/36 4X2	WDB934012	1	WDB934012H0122858	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 2041/45 CD	WDB930013	1	WDB930013H0090147	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 1841 LS/36 CD	WDB934032	1	WDB934032H0106706	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 1846 LS/36 CD	WDB934032	1	WDB934032J0142799	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 2655 LS/33 6X4 CD	WDB934241	1	WDB934241H0046884	
MERCEDES-BENZ	N3	ACTROS 3341 S/33 6X4	WDB934161	1	WDB934161H0080092	