Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
n8aZfVjSe7

Serie W

CERTIFICADO Nº 0189404

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO:	RAMOS RAMON RICARDO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20100388198
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SAN LUIS Nº 1546
CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MARTIN
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5570
TELEFONO/ TELEFONE:	1
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB749QT
REGISTRO / RENAVAM:	A591031
AÑO / ANO:	2017
CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/08/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO:	01/08/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	01/08/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA:	REVITE S.A.
NUME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
CODIGO CENTRO DE REVISION:	5500017
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TECNICO:	ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	10690 A/CONSEJO
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO:	

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	8.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO / MODELO:	G360 A4X2
NUMERO / NUMERO:	+9BSG4X200++J9905783+
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	18500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	8294808
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA:	-

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CF
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CARROCERIA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	
NUMERO / NUMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM NA 5197031
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROUNOOCHONUEVECUATROCEROCUATRO





n8aZfVjSe7

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO [redacted]

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-017	FECHA 01/08/2026	HORA HI: 10:13 / HF: 10:52	Nro. 017-01153887

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: RAMOS RAMON RICARDO	DOMINIO AB749QT	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G360 A4X2	+9BSG4X200++J3905783+
MOTOR	SCANIA	452-G360A4X2	8294908
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.12
1	4968	10.9	11.8	7.63	46.58	CO(%)	HC(ppm)
2	3157	7.78	6.66	14.4	46.63	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 1/4
TOTAL	8125				46.6	INT. CABINA	MOT. 1/4 RAL.
PISO ESTAC. 1	8125	7.56	6.48	14.29	17.61	DERIVA	2.34 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Romero Saravia, Zahira	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Certificado: W-189404