Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1TcTuJY8rX

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0459602

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES LAM SRL
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30714203254
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	RIOJA 1943 P9
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	ROSARIO
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2000
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	3412149153 3456459094
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**EQG272**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A543834
11	**AÑO** / ANO:	2004
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	24/08/2026
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	24/08/2026
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**24/02/2027**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARCO L. MONTECCHIA
19	**Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

ING. MARCO L. MONTECCHIA
INGENIERO INDUSTRIAL
M.N. 5185
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	2.40 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	SALTO
24	**MODELO**/ MODELO:	SR BV
25	**NUMERO**/ NUMERO:	8AAG1453S40010733
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CF CI CP CMG
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5254515
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCINCONUEVESEISCERODOS

MERCOSUR







1TcTuJY8rX

Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------) ,	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 24/08/2026	HORA HI: 17:24 / HF: 17:50	Nro. **032-01111955**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES LAM SRL	DOMINIO **EQG272**	AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR BV	8AAG1453S40010733
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3672	10.18	9.83	3.44	55.55
2	2294	6.07	6.25	2.88	54.75
3	2138	5.71	5.31	7.01	52.54
4					
TOTAL	8104				54.53
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (2DO Y 3ER EJE IZQUIERDO)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (PULMONES 1ER EJE)

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta (3 MARIAS)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (CARROCERIA ESTADO)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPES ESTADO)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL Ing. Montecchia, Marcelo

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 24/08/2026	HORA HI: 17:24 / HF: 17:50	Nro. **032-01111955**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRANSPORTES LAM SRL	DOMINIO **EQG272**	AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR BV	8AAG1453S40010733
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

DE VELOCIDAD MAX. DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TODAS DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		Ing. Montecchia, Marco