

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4i7SxWCrSe

Serie W

CERTIFICADO Nº 0500042

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: GRUPO COLONIA S A
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: TUCUMAN Nº 387
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL
- CODIGO POSTAL/ CEP: 1661
- TELEFONO/ TELEFONE: 1160124604
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AD143SR
- REGISTRO / RENAVAM: A519688
- AÑO / ANO: 2018
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/08/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/08/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICADORA COVEMA S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-094
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LEANDRO J. ROSSO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: I012248(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 4.10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- MODELO/ MODELO: CORT LAT 3 EJES TANDEM
- NUMERO/ NUMERO: 8BAE1553G1000414
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 27000
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CTE CP CMG CI CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TECE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5241789
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCEROCEROCEROCUATRODOS

RTO

MERCOSUR

presencia de corrosión

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Carnet Saracho, Nicolás	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: I012248(COPIME)

Certificado: W-500042



4i7SxWCrSe

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-094	FECHA 19/08/2026	HORA HI: 16:03 / HF: 16:40	Nro. **094-01208308**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **AD143SR**	AÑO 2018

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS SOLA Y BRUSA	CORT LAT 3 EJES TANDEM	8BAE1553GJ1000414
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2546	6.58	7.39	10.96	55.93	CO(%)	HC(ppm)
2	2213	5.66	6.41	11.7	55.6	NOX	
3	2674	7.13	6.38	10.52	51.5	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7433				54.24	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 3	7435	8.12	7.65	5.79	21.62	DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Carnet Saracho, Nicolás	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: 1012248(COPIME)

Certificado: W-500042

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5241789	19/08/2026 16:38






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
AD143SR	8BAE1553GJ1000414	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
SOLA Y BRUSA	CORT LAT 3 EJES TANDEM	2018

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
D4	Semirremolque	S/Cabina	3d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Cerrada

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
4.10 m	2.60 m	14.50 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
13.70 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	1.30 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	2.50 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
2546 kg	2213 kg	2674 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios
TIPIFICACION 1033432

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
VERIFICADORA COVEMA S R L N° Taller: 94	Nombre: Leandro Javier Rosso Matrícula: I012248	

Ministerio de Transporte
Argentina