Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6KRqfaQpIS

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0206115

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTA ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 07 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
- 08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- 09 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA PROVINCIAL 177KM 2.5
- 10 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- 11 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- 12 TELEFONO/ TELEFONE: 03400474001 3813023434
- 13 E-MAIL/ E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
- 14 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

- 15 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **OQA755**
- 16 REGISTRO / RENAVAM: A301951
- 17 AÑO / ANO: 2015
- 18 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- 19 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/08/2026
- 20 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 18/08/2026
- 21 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **18/08/2027**
- 22 CENTRO DE REVISION TECNICA: DILEY ITV SA
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 23 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-03
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 24 RESPONSABLE TECNICO: ING. MARCO L MONTECCHIA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 25 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 2-5185-2 (C.I.E.P.S.F.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ING. MARCO L. MONTECCHIA
INGENIERO INDUSTRIAL
M.P. Nº 2-5185-2

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

- 30 ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
- 31 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- 32 LARGO / COMPRIMENTO: 7.15 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 33 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- 34 MODELO/ MODELO: 19320 E
- 35 NUMERO/ NUMERO: 9535J8276FR437657
- 36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- 38 TARA / TARA (*):
- 39 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- 40 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): *
- 41 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- 42 NUMERO / NUMERO (*): 36483218
- 43 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- 44 POTENCIA / POTENCIA(*): 320 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 45 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 46 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 47 TIPO/ TIPO: -
- 48 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TRE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5237558
Nro. de ICM: 343664
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0
Decreto 032/2018 Tractor 52.5T categoria"D" potencia 320cv

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROSEISUNOUNOCINCO

MERCOSUR
RTO



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

TRACTOR CON PLATO

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 18/08/2026	HORA HI: 14:13 / HF: 14:46	Nro. **032-01111842**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **OQA755**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8276FR437657
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	36483218
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4724	12.66	13.4	5.52	56.23
2	4088	9.95	10.4	4.33	50.74
3	3376	8.65	7.95	8.09	50.12
4					
TOTAL	12188				52.7
FRENO ESTAC. 2	12188	10.89	11.46	4.97	18.69

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.33		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	87.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	2.6	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (paragolpes trasero estado)

09010304(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente provisoria con documentación de DNRPA vigente

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisuras)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL TÉCNICO
Apto	Malarria, Miqueas	MARCO MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL C.I.E.P.S.F. 2-5185 Ing. Montecchia, Marco L. Mat. Nº: 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-206115