Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
qbrKTIcUH7

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0352958

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714556947
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ZAMARBIDE Nº 31
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE314IS
10 REGISTRO / RENAVAM:	A718061
11 AÑO / ANO:	2020
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	10/09/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	10/09/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	10/09/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICACIONES JUNÍN S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-097
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. CARLOS ALBERTO SUÁREZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	38463(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

30 ALTURA / ALTURA:	2.50 m.
31 ANCHO / LARGURA:	7.00 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/CHASSI

33 MARCA / MARCA:	SCANIA
34 MODELO/ MODELO:	R410 A 6X2
35 NUMERO/ NUMERO:	+9BSR6XZ00++M3973043+
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8362805
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CI CPG CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10187844

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5302968
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

ORIGINAL

CEROTRESCINCODOSNUEVECINCOOCHO

MERCOSUR

RTO

VERIFICACIONES JUNÍN
Tel. 0236-4440659 / 4630659
Cel. 0236-
e-mail: verifjunin@redpower.com.ar

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CITERIO, GUSTAVO	Ing. Suárez, Carlos Alberto Mat. Nº: 38463(CIPBA)

Certificado: W-352958

Categoría del Vehículo





qbrKTlcUH7

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-097	FECHA 10/09/2026	HORA HI: 13:43 / HF: 14:35	Nro. **097-01143654**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.	DOMINIO **AE314IS**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R410 A 6X2	+9BSR6X200++M3973043
MOTOR	SCANIA	R410 A 6X2	8362805
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10187844
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4470	10.81	10.35	4.26	48.25
2	3265	9.79	9.26	5.41	59.48
3	2240	5.66	4.95	12.54	48.28
4					
TOTAL	9975				51.93
FRENO ESTAC. 2	9975	7.68	7.97	3.64	15.99

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.12
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.13 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

VERIFICACIONES JUNÍN
Tel. 0236-4440659 / 4630659
Cel. 0236-
E-mail: verifjunin@redpower.com.ar

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CITERIO, GUSTAVO	Ing. Suárez, Carlos Alberto Mat. Nº: 38463(CIPBA)

Certificado: W-352958