
CLEAR BOOK
MS V-0967440
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5IFcGxfGYP
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA: 3,10 m.
LARGURA: 2,60 m.
COMPRIMENTO: 6,20 m.
CHASIS BASTIDOR / CHASSI
MARCA: VOLKSWAGEN
MODELO: 17310
NUMERO: 9BWVR82T97R700127
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 30567661
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO / TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA / MARCA (*): -
NUMERO / NÚMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4994789
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
Se certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
TITULAR / PROPIETARIO: PADILLA GAITA DANIEL EDUARDO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20406094058
DOMICILIO / ENDEREÇO: TOMAS SABATTINI 1938
CIUDAD / MUNICIPIO: SAN RAFAEL
CODIGO POSTAL / CEP (*): 5600
TELEFONO / TELEFONE: 1
E-MAIL / E-MAIL (*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GFP758
REGISTRO / RENAVAM: B83161
AÑO / ANO: 2007
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/05/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/05/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 0005221 (C.P.I.I.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CERONUEVESEISSIETECUATROCUATROCERO
09010102(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento
09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión
EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Vega, Luciano A.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Peña, Maira Florencia
Mat. Nº: 0005221 (C.P.I.I.)
Página 1 de 1
Certificado: V-967440