Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3Q79J8Hjkp

Serie V

CERTIFICADO Nº 0738984

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GARGANO LOGISTICA SA
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30648603270
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AV DEL LIBERTADOR 7536 PISO 5
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1107
06	TELEFONO/ TELEFONE:	1532056490
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	SBALDUINO@GARGANO.COM.AR
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB035EL
10	REGISTRO / RENAVAM:	A468681
11	AÑO / ANO:	2017
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/12/2025
14	FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO:	30/12/2025
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	30/12/2026
16	CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ. S.A.
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18	RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19	Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I013576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21	ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22	LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	MARCA / MARCA:	SCANIA
24	MODELO/ MODELO:	G360 A4X2
25	NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++H3896834+
26	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28	TARA / TARA (*):	-
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31	CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	8285824
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34	POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CI
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	-
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	SI

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4683199
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. I013576
RIBEPTOR TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETETRESOCHONUEVEOCHOCUATRO

MERCOSUR



3Q79J8Hjkp

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

A Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
T 130-090	FECHA 30/12/2025	HORA HI: 13:38 / HF: 14:02	Nro. **090-01262250**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARGANO LOGISTICA SA	DOMINIO **AB035EL**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 A4X2	+9BSG4X200++H3896834
MOTOR	SCANIA	DC 9	8285824
TACOGRAFO LIMITADOR Sí			SI
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
Eje	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.90
1	3604	9.16	8.9	2.84	51.08	CO(%)	HC(ppm)
2	2664	6.54	6.92	5.49	51.5	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6268				51.26	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	6268	5.87	5.92	0.84	19.17	DERIVA	0.2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

(*) L 10010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. 1013576
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Bustos, Joaquín T.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)