

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5mdxVNnER

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** GARGANO LOGISTICA SA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30648603270
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** RUTA NAC 7 KM790 P IND NORTE S/N
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** SAN LUIS
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 5700
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 02664877240
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SAN LUIS
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** NPY071
10 **REGISTRO / RENAVAM:** 210700572981
11 **AÑO / ANO:** 2014
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 06/07/2026
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 06/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 06/07/2027
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GONZALO J. AURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:** 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA / ALTURA:** 4.10 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 15.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA / MARCA:** PINCEN
24 **MODELO/ MODELO:** SFPLA 2+1E
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8A9S5F528DD335248
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CP CI CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5131772
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TECNICO

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESCEROTRESDOSCEROSEIS



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 06/07/2026	HORA HI: 12:03 / HF: 12:29	Nro. **090-01271384**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARGANO LOGISTICA SA	DOMINIO **NPY071**	AÑO 2014

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS PINCEN	SFPLA 2+1E	8A9S5F528DD335248
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2786	6.85	6.94	1.3	50.46
2	1956	4.86	4.75	2.26	50.08
3	2684	6.89	6.45	6.39	50.66
4					
TOTAL	7426				50.43
FRENO ESTAC. 3	7426	6.23	6.76	7.84	17.83

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Retirar bandas traseras rojas)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lukoski, Nahuel E.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

MARMAQ S.R.L.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPIIA 4306
DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: W-303206



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5mdxVNnER

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** GARGANO LOGISTICA SA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30648603270
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** RUTA NAC 7 KM790 P IND NORTE S/N
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** SAN LUIS
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 5700
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 02664877240
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SAN LUIS
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** NPY071
10 **REGISTRO / RENAVAM:** 210700572981
11 **AÑO / ANO:** 2014
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 06/07/2026
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 06/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 06/07/2027
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GONZALO J. AURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:** 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA / ALTURA:** 4.10 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 15.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA / MARCA:** PINCEN
24 **MODELO/ MODELO:** SFPLA 2+1E
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8A9S5F528DD335248
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CP CI CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5131772
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TECNICO

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESCEROTRESDOSCEROSEIS



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 06/07/2026	HORA HI: 12:03 / HF: 12:29	Nro. **090-01271384**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARGANO LOGISTICA SA	DOMINIO **NPY071**	AÑO 2014

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS PINCEN	SFPLA 2+1E	8A9S5F528DD335248
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2786	6.85	6.94	1.3	50.46
2	1956	4.86	4.75	2.26	50.08
3	2684	6.89	6.45	6.39	50.66
4					
TOTAL	7426				50.43
FRENO ESTAC. 3	7426	6.23	6.76	7.84	17.83

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Retirar bandas traseras rojas)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lukoski, Nahuel E.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

MARMAQ S.R.L.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPIIA 4306
DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: W-303206