

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

2u5a7Z3o2c

Serie V

CERTIFICADO Nº 0596034

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 1.30 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 6.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: P124 GA 4X2 NZ 360
NUMERO/ NUMERO: +9BSP4X2A0++635860006+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-10
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 8066911
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CP CMG CF CI
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4595785
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1450.0

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	20/11/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	20/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	20/11/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7831 CAT "C" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2630
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERO CINCO NUEVE SEIS CERO TRES CUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

10010203(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Valor de velocidad inadecuado

EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2630
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando Mat. Nº: 7831 CAT "C" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-596034