Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5WnQyi6StX

Serie V

CERTIFICADO Nº 0882627

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: DAYDE DIEGO ESTEBAN
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20228560805
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: COLONIA SAN GREGORIO
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: MOCORETÁ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3228
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3876570623
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AH233RR**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2025
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 21/04/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 21/04/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **21/04/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: EL VAGÓN S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 040-002
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. DANIEL SALVADOR BEFART
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41250(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.75 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH 420 6X2 T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVRG10C2SE618039*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D138124623C5E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 420 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 4946800
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO: 52.5 TONELADAS.
CATEGORIA/ESCALABILIDAD: D POTENCIA: 420 CV

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOOCHODOSSEISDOSSIETE



5WnQyi6StX

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 21/04/2026	HORA HI: 17:11 / HF: 17:34	Nro. **002-01054000**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DAYDE DIEGO ESTEBAN	DOMINIO **AH233RR**	AÑO 2025

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 6X2 T	*9BVRG10C2SE618039*
MOTOR	VOLVO	D13C EURO 5 SCR	D138124623C5E
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		4446	13.34	13.73	2.84	62.07	CO(%)	HC(ppm)
2		4040	12.67	12.53	1.1	63.58	NOX	
3		1184	3.15	2.98	5.4	52.78	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	95.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9670				61.56	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	9670	8.7	7.8	10.34	17.39	DERIVA	2.59 (m/Km.
	3	9670	8.2	8.05	1.83	17.13		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL VAGÓN SRL
TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA
JURISDICCIÓN NACIONAL Nº 040-002
AUTOVIA 14 - KM 124 3442 662035 Oficina Técnica
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 3442 642706 Oficina Adm.
ENTRE RÍOS 3442 642686 Ing. Omar Jones

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Taborda Cimetta,	Ing. Befart, Daniel Salvador Mat. Nº: 41250(C.I.E.E.R)

Certificado: V-882627