Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6zMbi7VlsD

Serie V

CERTIFICADO Nº 0870076

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR/** PROPIETÁRIO:	DAYDE DIEGO ESTEBAN
02	**RUT / CUIT / CNPJ / CPF:**	CUIT 20228560805
03	**DOMICILIO/** ENDEREÇO:	COLONIA SAN GREGORIO
04	**CIUDAD/** MUNICIPIO:	MOCORETÁ
05	**CODIGO POSTAL/** CEP(*):	3228
06	**TELEFONO/** TELEFONE:	3876570623
07	**E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:	CORRIENTES
09	**MATRICULA / DOMINIO /** PLACA:	**AC173GC**
10	**REGISTRO /** RENAVAM:	A608762
11	**AÑO /** ANO:	2018
12	**CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13	**FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	06/01/2026
14	**FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	06/01/2026
15	**FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	**06/01/2027**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSPEC. TÉCNICA VILLA MARIA S.R.L.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-117
18	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. SEBASTIAN CALDERON
19	**Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:	29995562/5580(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

SEBASTIAN CALDERON
MATRICULA PROFESIONAL

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA /** ALTURA:	3.50 m.
21	**ANCHO /** LARGURA:	2.55 m.
22	**LARGO /** COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA /** MARCA:	VOLVO
24	**MODELO/** MODELO:	FH540 4X2 T
25	**NUMERO/** NUMERO:	*9BVRG40A6JE849889*
26	**CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27	**TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL :	16500
30	**CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO /** NÚMERO (*):	D138004919C2E
33	**COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34	**POTENCIA /** POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO/** TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CMG
40	**TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41	**TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA/** MARCA (*):	CONTINENTAL
43	**NUMERO/** NÚMERO (*):	09755647

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4695624
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 920.0

MERCOSUR

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETECEROCEROSIETESEIS





6zMbi7VlsD

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-117	FECHA 06/01/2026	HORA HI: 14:11 / HF: 14:58	Nro. **117-01135105**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DAYDE DIEGO ESTEBAN	DOMINIO **AC173GC**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH540 4X2 T	*9BVRG40A6JE849889*
MOTOR	VOLVO	D13C	D138004919C2E
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL Sí		09755647
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5160	17.9	16.94	5.36	68.83
2	3190	8.97	8.2	8.58	54.87
3					
4					
TOTAL	8350				63.49
FRENO ESTAC. 2	8350	10.18	9.48	6.88	24.0

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.70
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	75.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Peretti, Martín F.	Ing. CALDERON, SEBASTIAN Mat. Nº: 29995562/5580(CIEC)

MARTIN PERETTI INSPECTOR TÉCNICO RTO VILLA MARIA S.R.L.

SEBASTIAN CALDERON INGENIERO MECANICO


Certificado: V-870076


CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4695624	06/01/2026 14:56



A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
AC173GC	*9BVRG40A6JE849889*		
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**	
VOLVO	FH540 4X2 T	2018	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
2	2	920.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.50 m	2.55 m	6.00 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
4.72 m	3.35 m	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.60 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.40 m	0.93 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
5160 kg	3190 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSPECCION TECNICA VEHICULAR VILLA MARIA S R L N° Taller: 117	Nombre: Sebastian Jesus Calderon Matrícula: 29995562/5580	

Ministerio de Transporte Argentina