Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6lE8quTb5j

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0442413

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20182323382
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BELTRAN Nº 935
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5600
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 02604435935
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AA297LC**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A531022
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: 04

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 23/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **23/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA/ RESP. TECNICO

ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
MATRICULA INDUSTRIAL A11489
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: SEMIREMOLQUE 3 EJES
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP1453SGA000126
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CTE CPG CP CF CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5337640
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CEROCUATROCUATRODOSCUATROUNOTRES

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
FECHA 23/09/2026	HORA HI: 12:31 / HF: 12:56	Nro. **026-01092760**

VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

Z EDGARDO ALFREDO — DOMINIO **AA297LC** — AÑO 2016

MARCA	MODELO	NÚMERO
ALDONADO	SEMIREMOLQUE 3 EJES	8EMP1453SGA000126
-	-	-
AFO		
ADOR		
ARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3936	16.33	13.41	17.88	77.02	CO(%)	HC(ppm)
2		2730	6.5	7.2	9.72	51.16	NOX	
3		2795	7.6	8.2	7.32	57.62	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 2/4
TOTAL		9461				63.83	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	9461	7.9	8.6	8.14	17.78	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTO
Apto	Vega,

Página 1 de 1

413

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
MENDOZA

REPUBLICA ARGENTINA
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

DOMINIO AA297LC Original
MARCA MALDONADO
MODELO SEMIRREMOLQUE 3 EJES AUTODIRECCIONAL
TIPO SEMIRREMOLQUE
USO PRIV.-TRANSP.CARGA INTERJUR.
CHASIS 8EMP1453SGA000126
MOTOR ---
VENCIMIENTO

DNRPA

Escaneado con CamScanner





* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner